

Guia de Instalação do Driver WL-UTD05H - Versão Windows

Importante: É necessário a instalação de ambos Drivers para correto funcionamento do Docking Station no sistema operacional Windows. Para isto, execute o Passo 1 e o Passo 2 deste guia.

Escaneie o QRCode para baixar os Drivers.




Guia de Instalação do Driver WL-UTD05H - Versão Windows


Passo 1:

- Extrair arquivo baixado.

Execute o arquivo baixado, copie e cole a pasta WL-UTD05H (como na figura abaixo) para alguma pasta do seu computador.



Abra a pasta extraída, haverá 2 pastas:




Primeiramente, acesse a pasta Ethernet.

- **Instalação:**

Na pasta Ethernet, encontre e execute o arquivo “setup.exe”:

 instmsiw.exe	Aplicativo	1.743 KB	Não
 ISSetup.dll	Extensão de aplicativo	5.194 KB	Não
 setup.exe	Aplicativo	433 KB	Não
 Setup.ini	Parâmetros de configuraç...	2 KB	Não
 Silent_install.bat	Arquivo em Lotes do Win...	1 KB	Não

Após executar, uma janela de conclusão irá aparecer. Clique em “Concluir”:



Passo 2:

Volte a pasta anterior e abra a pasta “USB”:

Nome	Data de modificação	Tipo
Ethernet	19/12/2022 15:27	Pasta de arquivos
USB	19/12/2022 15:27	Pasta de arquivos


Na pasta USB, encontre e execute o arquivo “setup.exe”:

package.xml	01/06/2020 05:27	Documento XML
readme.txt	13/09/2017 19:47	Documento de Te...
setup.exe	01/06/2020 00:32	Aplicativo


Na primeira tela do instalador, clique em avançar:



Leia os termos e caso aceite, clique em “Aceito os termos do contrato de licença” e clique em avançar:



Clique em concluir:



Pronto!

Você já pode usar o seu produto
normalmente.

